

YXLON MU 231 Rentgenový kontrolní systém ZU2267, použitý



Výrobce : Yxlon

Číslo výrobku:
ZU2267

Description

Rentgenový kontrolní systém

Výrobce

YXLON

Rentgenový kontrolní systém

Typ	MU 231
Rok výroby	2008
Max. kV	160
mA	6.25
Poznámky	pro kontrolu hliníkových kol 12" - 19"

Dodací lhůta	ihned
Cena	na vyžádání

